

INFORME PREELIMINAR DE AVANCES (PTE. 2): **DÍA 4 - 5 - 6**

Colegio Juan Pablo II - Nogales (V Región)

A continuación, se grafica la segunda parte de las intervenciones ejecutadas en calle **Juan Pablo II**, calle **Pedro Godoy**, calle/pje. **Padre Pio X** y calle **Los Tamarindos**.

NOTA

- LO QUE ESTÁ CON “ok” ESTÁ **EJECUTADO**

Todo fue ejecutado según plano de diseño aprobado y se hicieron los siguientes ajustes/mejoras en terreno:

- agregado de fondo azul en módulo estac. discapacitados
- rediseño y redemarcación de módulos estac. transporte escolar
- rediseño ajustado a norma de pasos peatonales (Pedro Godoy y Padre Pio X)
- rediseño ajustado a norma de señales vertical transp. escolar y discapacitados
- desplazamiento 2m hacia delante de señal vertical “prohibido estacionar”
- cambio de poste ajustado a norma de señal vertical “paso peatonal aquí”

Retiradas:

-  - 1 “**cartel: velocidad máx. 30 km/h**” (código RR-1)

Modificadas:

- 0

Nuevas:

-  - 1 “**cartel: paso peatonal aquí**” (código PO-8) reemplaza a “**cartel: pare**” existente
-  - 2 “**cartel: zona escolar**” (código PE-27)
-  - 1 “**cartel: pare**” (código RPI-2)
-  - 1 “**cartel: prohibido estacionar + leyenda: excepto transporte escolar**” (RPO-14)
-  - 1 “**cartel: prohibido estacionar + leyenda: excepto discapacitados**” (cRPO-14)
-  - 1 “**cartel: prohibido estacionar**” (código RPO-14)

Señales Horizontales:

Borradas:

-  - 1 “**símbolo: zona escolar**” existente
-  - 1 “**línea de detención: continua doble**” existente

Remarcadas:

-  - 6 “**pasos peatonales cebra**”
-  - 1 “**línea de detención. continua + eje de calzada + leyenda Pare**”

Nuevas:

-  - 2 “**líneas de detención: continua + eje de calzada + leyenda Pare**”
-  - 4 “**líneas de detención: discontinua + eje de calzada**”
-  - 2 “**símbolos: zona escolar**”
-  - 4 “**flechas direccionales: triples**”
-  - 4 “**flechas direccionales: rectas**”
-  - 1 “**flecha direccional: doble**”
-  - 3 “**módulos estacionamiento exclusivo: buses escolares**”
-  - 1 “**módulo estacionamiento exclusivo: discapacitados**”
-  - 1 “**símbolo: paso peatonal**”
-  - 38 pares de “**tachas blancas reflectantes**”
-  - 1 “**línea eje de calzada: continua**”
-  - 18 m de “**vallas de canalización peatonal**”
-  - 132 m “**soleras amarillas prohibido estacionar**”
-  - 40 m2 de “**urbanismo táctico**”

DETALLE INFOGRÁFICO DE INTERVENCIONES (PTE. 2):

SIMBOLOGÍA	
	Señales existentes Retiradas/Borradadas
	Señales existentes Modificadas/Remarcadas
	Señales Nuevas
	Señales existentes No se intervendrán
	Sentido y nombre de calles (referencial)



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES (PTE. 2):

Cruce Juan Pablo II / Pedro Godoy y Padre Pio X: instalación de tachas




Pje. Padre Pio X: borrado de demarcación existente (línea detención antigua)



Calle **Los Tamarindos**: demarcación de 2 franjas peatonales obstruidas por arena




Calle **Juan Pablo II**: instalación valla peatonal en acceso a colegio



Calle **Juan Pablo II**: demarcación de Urbanismo Táctico





Calle **Juan Pablo II**: instalación de señales verticales nuevas (ruta acceso colegio)

